

Puntu Ilunen Diagnostikoa

OIARTZUN



Zer da puntu iluna?

Emakumeen ikuspuntutik abiatuz, gure herrietan, kaleetan arriskutsuak izan daitezkeen, ziurtasun ezaren sentrazioa edo deserosotasuna sortu dezaketen guneak dira.

NONDIK ABIATZEN GARA?

SEXUAREN ARABERAKO LANAREN BANAKETA/ ESPAZIOAREN BANAKETA:

Badakigu historikoki emakumeentzat esparru debekatua izan dela; espazioaren erabileran generoak eragindako esparru dikotomikoak.

Esparru publikoa/ Esparru pribatua
Kalea /Etxea
Kanpoa/ Barrua

Eta era berean **kalea, hiria, herria** ELKARBIZITZARAKO ESPAZIOA da: **partaidetzarako, Komunikaziorako, harremanetarako, trukaketarako, enplegua eta asialdirako.**

HIRITARTASUNAREN ESPAZIOA

Segurtasuna/Segurtasun falta.

Emakume eta gizonek esparru publikoarekiko duten **bizipena ez da berdina; arrisku maila eta arriskuaren pertzepzioa** ere ez.

Espazioarekiko pertzepzio desberdinak daude (genero rolak; bildurraren ikasketa)

Oarsoaldeako diagnostikoa

Nola egin da?

- a) 7 Lan talde; 2 saioa lantalde bakoitzek.
- b) Ekarpentak jasotzeko tresna
- c) Hirigintzakoekin kontaktoak

Emaitzak

- Guztira: 77 puntu ilun Oarsoaldean
- Lezo: 18
- Errenteria: 25
- Oiartzun: 17
- Pasaia: 17

Erabilitako irizpideak

Nolakoa da seguratasun sentazioa eragiten duen espazioa?

- Ingurua ezagutzea
- Ikustea eta ikusia izatea
- Entzutea eta entzuna izatea
- Irteera bat beti begi-bistan izatea
- Ingurua garbi eta zaindua egotea
- Espazio publikoan era kolektiboan aritzea

OARSOALDEA

Ezaugarri nagusiak

A decorative graphic element consisting of several horizontal lines of varying lengths and colors (teal, light blue, white) extending from the right side of the slide towards the center.

Arazo nagusiak

- Argiztapen eskasa hautematen da



- Ikuseremua mugatua da



- Inguruan ezkutalekuak daude

- Toki bakartiak

Aipatzeko zenbait ezaugarri

Argiztapena

- Gehien aipatzen den arazoa.

Bidegorriak

Udalerri guztietan aipatu dira
(argiztapen guxi, bakartiak eta ezkutalekuak)

Tren geltokiak

- Udalerri guztietan aipatu dira tren geltokiak edo inguruak segurtasun eza sortarazten dutelako.

OIARTZUN

A decorative graphic element consisting of a solid teal horizontal bar that spans the width of the page. Below this bar, on the right side, there are several horizontal lines of varying lengths and colors, including teal and white, creating a layered, stepped effect.

Ezaugarri nagusiak

- Auzoen arteko komunikazio bide desberdinak identifikatu dira (bereziki tokiko errepide/ mendi bideak) puntu ilun edo kritiko bezala, argiztapen gabekoak.
- ikuspegi zabalago batetik (argiztapena, garraioa etab.) heldu beharreko arazo orokorragoen adierazle modura jaso dira.

1. Arragua eta Lintzirin arteko zubi azpiko pasabidea



- Trafiko handiko gunea egunez.
- Bakartia.

PROPOSAMENAK : argiztapena aztertzea gomendatzen da.
Ingurua zaindu.

2. Topoaren irteera



- Ikuseremu mugatua, ezkutalekuak.
- Argiztapen eskasa hautematen da nahiz eta foku ugari egon.

PROPOSAMENAK: ingurua zaintzea eta ikuseremua zabaltzea, ezker aldeko itxidura kenduz. Inguruko argiztapena aztertzea gomendatzen da.

3. Aparkalekuak

3.1. Lur azpiko aparkalekuak



Toki bakarti eta zokoz beterikoak.
Laguntza eskatzeko aukerarik ez
dago.
Orokorrean, argiztapena eskasa
dela hautematen da.

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea eta ispilu eta dei-txirrinak jartzeko aukera aztertzea.

●3.2. Aire zabaleko aparkalekuak

Hautzarokoa, polikiroldegikoa eta Euskal Herria Plaza eta GI-2134 bitartean daudenak



Toki bakarti eta zokoz beterikoak.
Orokorrean, argiztapena eskasa dela hautematen da.

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea eta dei-txirrinak jartzeko aukera aztertzea.

4. Oreretako Bidea



Arragua eta Elizaldea batzen dituen bidea. Oinezkoentzako espaloia duen arren oso bakartiak diren tartek ditu eta argiztapena eskatzat jotzen da. Auzo biak elkartzen dituen bidea argiztapen gabeko mendi-bidea da

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea

5. San Esteban Elizaren ingurua

5.1. Landetxe Plaza. Goialdean



Jubilatuen
egoitza
dagoen tokia.
Zuhaitz eta
zuhaixa
ugariko
parketxo,
laranja
tonudun
argiztapena
eskasa dela
hautematen
da.

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea.

5.2. Labaderoa



Barrualdeko argiztapena eskasa da, kaletik datorrena baita.

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea.

5.3. Ibargain Parkea



Parke zabala eta zuhaiztia, argiztapen ahul eta laranja kolorekoa

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea. Noizbehinkako zaintza.

5.4. Kontzejuerreka Kalea



Argiztapena eskasa da eta ingurutik dator, hau da, bidexkan ez dago farolarik.

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea.



Tarte bakartia da eta autopistaren zubi azpitik pasatzen da. Argiztapen eskasa hautematen da.

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea. Zuhaitzen inausketa/mantentzea.



**Bide bakartia, zuhaitzez beteriko tarte zabalak.
Argiztapen eskasa hautematen da.**

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea. Zuhaitzen inausketa/mantentzea.

8. Katalintxo Bidea





Hormaz inguraturiko bidexka. Argiztapen eskasa hautematen da.

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea.

Argiztapena murrizten duten zuhaitzen inausketa/mantentzea.

9. Elorrondo Kalea



Argiztapen eskasa hautematen da; inguruan zoko eta ezkutaleku asko (lorategia, eskailera-atalak..).

Zuhaitzen adarrek farolen argiztapena nahiko murrizten dute.

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea.

Argiztapena murrizten duten zuhaitzen inausketa/mantentzea.

10. Altzibarretik Iturriotzerako bidea



Oinezkoentzako espaloia dago baina ez dago argiztatua. Auzo batetik bestera igarotzeko modurik zuzenena da.

PROPOSAMENAK: argiztapena jartzea.

11. Altzibarretik Elizalderako igoera



Bidegorriaren parte da eta auzo bien artean mugitzeko erabiltzen da. Argiztapen eskasa hautematen da zuhaiztiz inguratutako tarte bakartian.

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea.

12. Erriondo Bidea



Tarte bakartiak dituen bidea. Argiztapen eskasa hautematen da.

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea.